

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1008/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
SJR - Diretoria de Desenvolvimento Institucional	31/08/2023 00:00	158123	JUNIOR LUIZ COSTA

Descrição sucinta do objeto

Reforma do forro de gesso, abertura de janela, troca de lâmpadas e alterações no circuito elétrico do Anfiteatro do Campus São João del-Rei

Justificativa da prioridade

O principal espaço de eventos do Campus São João del-Rei está interditado, por patologia detectada na estrutura de sustentação do forro de gesso. Além do risco de desabamento, precisamos do espaço para um grande evento nacional que ocorrerá no campus em setembro/2023.

2. Justificativa de necessidade

Durante a correção de vazamentos e infiltrações no telhado do Anfiteatro do Campus São João del-Rei e a reposição das placas de gesso danificadas (obra conduzida pela empresa Ampla Engenharia), verificou-se que a estrutura de sustentação do forro de gesso está apresentando patologias que impedem a continuidade do serviço contratado e coloca os usuários do espaço em risco, diante da possibilidade de desabamento. Será necessária a retirada de todas as placas, o reforço da estrutura de sustentação e a recolocação das placas, com o máximo de reaproveitamento. Além desta demanda, que visa garantir a segurança no local, precisamos trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, para que haja economia no consumo de energia, aumento do tempo de durabilidade e redução da manutenção necessária. Outras demandas importantes, solicitadas pela Seção de Eventos do campus, é a reformulação do circuito elétrico do anfiteatro, para permitir que todas as lâmpadas sejam controladas na sala técnica, que esta sala tenha uma janela para visão do palco e da plateia e que seja instalada uma caixa de passagem para cabos de dados e de áudio, para que a mesa de som e o computador fiquem dentro deste espaço.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVIÇO ENGENHARIA	1,00	60.000,00	60.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JUNIOR LUIZ COSTA

Agente de contratação

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Durante as obras de reforma e correção de patologias do Prédio II do IF Sudeste MG - Campus São João del-Rei, foi detectado que o anfiteatro possui uma patologia na estrutura de sustentação do forro de gesso, com risco iminente de desabamento. Este local é o principal espaço para realização de eventos, formaturas, reuniões, etc da unidade e a impossibilidade de utilização do mesmo acarreta grandes prejuízos ao desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas. Portanto, faz-se necessária a correção da patologia detectada, o mais breve possível. Durante as obras de reforma e correção de patologias do Prédio II do IF Sudeste MG - Campus São João del-Rei, foi detectado que o anfiteatro possui uma patologia na estrutura de sustentação do forro de gesso, com risco iminente de desabamento. Este local é o principal espaço para realização de eventos, formaturas, reuniões, etc da unidade e a impossibilidade de utilização do mesmo acarreta grandes prejuízos ao desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas. Portanto, faz-se necessária a correção da patologia detectada, o mais breve possível. Além desta demanda, que visa garantir a segurança no local, pretende-se trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, para que haja economia no consumo de energia, aumento do tempo de durabilidade e redução da manutenção necessária. Outras demandas importantes, como: a reformulação do circuito elétrico do anfiteatro, para permitir que todas as lâmpadas sejam controladas na sala técnica; abertura de uma janela na sala de controle para visão do palco e da plateia e; instalação de uma caixa de passagem para cabos de dados e de áudio, para que a mesa de som e o computador possam ser alocados dentro desta sala de controle.	JUNIOR LUIZ COSTA	20/06 /2023 12:33

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.